

# FWFBE91483WK

Lave-Linge FreshCare 9kg

Whirlpool



A+++



52 dB



## POINTS FORTS

- **FreshCare+** : une fraîcheur incomparable grâce à la vapeur
- **Sense Inverter : un moteur silencieux et fiable avec 10 ans de garantie**
- **FreshCare+** : le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.<sup>1</sup>
- **Option Couleurs15' Plus** : protège vos couleurs mieux que jamais!

blanc

**FWFBE91483WK**

EAN 80 03437 23787 4

## COMFORT

- **FreshCare+** : une fraîcheur incomparable grâce à la vapeur
- **Sense Inverter : un moteur silencieux et fiable avec 10 ans de garantie**
- Sécurité d'arrivée d'eau
- Sécurité enfants

## PROGRAMMES

- 14 programmes
- Programmes spécifiques pour: Tous textiles, Laine, Rapide 30', Blanc, Jeans, Sport, Linge de lit, Eco Coton 60 °C

## CARACTÉRISTIQUES

- Système de contrôle électronique
- Matériel cuve : PPN

## OPTIONS

- **FreshCare+** : le linge reste frais jusqu'à 6 heures après la fin du cycle.<sup>1</sup>
- **Option Couleurs15' Plus** : protège vos couleurs mieux que jamais!
- Essorage, Rinçage et Essorage, Essorage et Vidange, Vitesse d'essorage réglable, Start/ Pause

## DISPLAY

- Panneau de commande Français/Néerlandais + options en symboles
- Display avec indication du temps restant
- Départ retardé
- Indicateur de nettoyage du filtre

## VITESSE D'ESSORAGE

- Humidité restante 53%

## CONSOMMATION

- **Classe énergétique A+++**, efficacité de lavage A, efficacité d'essorage A
- Capacité tambour **9 kg**
- Consommation annuelle d'énergie : 217 kWh
- Consommation annuelle d'eau : 11690 litres

## DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique 220-240 V
- Fréquence 50 Hz
- Fusible 10 A
- Puissance de raccordement 1,85 kW
- Câble de raccordement 120 cm
- Dimensions de l'appareil emballé (HxLxP) : 87 x 64 x 64,5 cm
- Durée programme 225 min (Coton 60°C)
- Dimensions de l'appareil (HxLxP) : 84,5 x 59,5 x 63,0 cm
- Poids de l'appareil 71 kg
- Poids de l'appareil emballé 72 kg
- Niveau sonore lavage/essorage 52/79 dB(A)

<sup>1</sup> L'action de FreshCare+ empêche la formation de mauvaises odeurs dans le tambour. Non compatible avec les programmes conçus pour le linge délicat et les couettes.